



# CHIOSCO N. 16

INQUADRAMENTO TERRITORIALE




INQUADRAMENTO URBANISTICO: PS1 -PIANO DEI SERVIZI - L'OFFERTA (PGT)



L'area può essere attrezzata per lo svolgimento di commercio al dettaglio, su area pubblica, di carattere temporaneo ai sensi dell'art.18.9 del Piano dei Servizi.

ANALISI DIMENSIONALI DELLO STATO DI FATTO



**Legenda**

- Chiosco
- Parcheggio pubblico
- Percorso ciclopedonale esistente
- Verde pubblico
- Percorso ciclopedonale in previsione
- Piazza pubblica
- Fermata autobus

INQUADRAMENTO URBANISTICO: PR7 - PIANO DELLE REGOLE (PGT)



L'area appartiene al sistema insediativo come definito all'articolo 6.1.1 delle "Norme del Piano delle Regole".  
L'area può essere attrezzata per lo svolgimento di commercio al dettaglio, su area pubblica, di carattere temporaneo ai sensi dell'art.57.2 del Piano delle Regole.

DATI GENERALI E CARATTERISTICHE

**CARATTERISTICHE TECNICHE E TIPOLOGICHE**

Perimetro centro storico: esterno al perimetro  
 Superficie coperta: 24,00 mq.  
 Superficie esterna: non utilizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE	SETTORE MERCEOLOGICO	TIPOLOGIE DI VENDITA
<input type="checkbox"/> ferro e vetro	<input checked="" type="checkbox"/> alimentare	<input type="checkbox"/> giornali e riviste
<input checked="" type="checkbox"/> lamiera	<input type="checkbox"/> non alimentare	<input type="checkbox"/> fiori
<input type="checkbox"/> legno		<input type="checkbox"/> alimenti e bevande
<input type="checkbox"/> muratura		<input type="checkbox"/> distributori automatici di latte
<input type="checkbox"/> altro .....		<input checked="" type="checkbox"/> kebab
		<input type="checkbox"/> libri
		<input type="checkbox"/> biglietteria stadio

VALUTAZIONI FINALI

<b>Stato manutentivo</b>	Lo stato manutentivo del manufatto è pessimo.
<b>Elementi di positività</b>	Nessuno.
<b>Elementi di negatività</b>	L'attuale collocazione della struttura configge con la recinzione storica del parco e non consente un'adeguata fruibilità pedonale del marciapiede.
<b>SINTESI DI VALUTAZIONE</b>	
Idoneo	Struttura inadeguata e degradata da ricollocare all'interno del parco del Piazzale Alpini per creare funzione di presidio.
<b>Non idoneo</b>	
Parz. idoneo	
<b>PRESCRIZIONI DI PROGETTO</b>	
Si prevede la demolizione con conseguente ricollocazione di una nuova struttura. (vedi scheda individuazione nuovi chioschi n° 6.1)	